

Fig. 1


0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
V
−0.5
0.0
0.5
1.0
II

Fig. 2


250
200
150
100
50
ABP
−0.5
0.0
0.5
1.0
II

Fig. 3


250
200
150
100
50
ABP
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
II

Fig. 4


1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
V
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
II

Fig. 5


120
100
80
60
40
20
ABP
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
II

Fig. 6


120
100
80
60
40
20
ABP
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
V

Fig. 7


0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
ABP
−1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
II

Fig. 8


200
150
100
50
0
ABP
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
II

Fig. 9



Fig. 10



Fig. 12



Fig. 11